


# رونیکس®

آخرین ابزاری که می‌خرید!

فارسی بر کشویی ۳۰۵ میلیمتر

۵۳۰۳



12  
MONTHS  
GUARANTY

FREE  
DELIVERY

BANK  
SPARE PARTS


CALL  
CENTER  
021 61904

[www.ronixtools.com](http://www.ronixtools.com)

## مشخصات فنی

مدل	۵۳۰۳
ولتاژ	۲۲۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
توان	۲۰۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۴۵۰۰ دور در دقیقه
قطر تیغه	۳۰۵ میلی‌متر (۱۲ اینچ)
ظرفیت برش تیغه	$0^{\circ}/90^{\circ}:95*310$ mm $45^{\circ}/90^{\circ}:95*210$ mm $0^{\circ}/45^{\circ}:57*310$ mm $45^{\circ}/45^{\circ}:57*210$ mm

## اجزا و قطعات دستگاه



## دستورالعمل کلی ابزار آلات برقی رونیکس

### ⚠ هشدار!

لطفاً کلیه مواردی که در ذیل قید شده است را با دقت مطالعه فرمائید و به کار ببرید، عدم پیروی از دستورالعمل‌های زیر ممکن است منجر به ایجاد صدمات جبران ناپذیر فیزیکی یا ایجاد اختلال در کارکرد ابزار آلات برقی شوند.

قبل از استفاده از دستگاه دفترچه راهنما را به دقت بخوانید و آن را جهت استفاده‌های بعدی نگهداری نمائید.

۱) همواره محیط کار خود را تمیز و مرتب نگهدارید. محیط‌های به هم ریخته و تاریک حادثه آفرین خواهند بود.

۲) به محیط کار و اطراف خود توجه نمائید و دستگاه را در محیط مرطوب و خیس و یا زیر باران استفاده ننمائید. همچنین از دستگاه از مجاورت مواد اشتعال‌زا استفاده دور نمایید.

۳) برای جلوگیری از برق‌گرفتگی، بدن خود را از ارتباط مستقیم با دستگاه یا زمین دور نگهدارید.

۴) در هنگام کار با ابزار آلات برقی از نزدیک شدن افراد غیر متخصص و کودکان جلوگیری نمائید. عدم تمرکز حین کار می‌تواند منجر به از دست دادن کنترل کاربر شود.

۵) هنگامی که از دستگاه استفاده نمی‌کنید، آن را تمیز کرده و در حالت قفل قرار دهید و دور از دسترس کودکان نگهداری نمائید.

۶) هرگز به دستگاه بار اضافی اعمال نکنید. اعمال فشار باعث صدمه زدن به دستگاه و کاهش کارایی آن می‌شود.

۷) برای هر کاری از ابزار مناسب آن کار استفاده نمائید. هرگز از دستگاه‌های کوچک با توان کم برای انجام کارهای سنگین استفاده نکنید و از هر دستگاه فقط برای انجام کاری که برای آن طراحی شده استفاده نمائید.

۸) همیشه در حین کار از لباس کار مناسب استفاده نمائید. استفاده از لباس‌های غیر استاندارد و گشاد و جواهرات و داشتن موهای بلند امکان درگیر شدن آنها با قسمت‌های متحرک ابزار آلات برقی را افزایش داده و ممکن است خطر آفرین گردد.

۹) همیشه حین کار با ابزار آلات برقی از وسایل ایمنی مناسب از قبیل عینک ایمنی استاندارد، ماسک، کفش‌های ایمنی مناسب و ... استفاده نمائید.

۱۰) در صورتی که مدل دستگاه شما مجهز به سیستم جمع‌آوری غبار است، از اتصال درست و مناسب آن به دستگاه اطمینان حاصل نمائید.

۱۱) هرگز از کابل دستگاه جهت حمل ابزار و یا خارج کردن دو شاخه از پریز استفاده ننمائید. همچنین کابل دستگاه را از گرما، مواد اشتعال‌زا (نفت، بنزین...) و اجسام تیز که باعث آسیب به کابل می‌گردند دور نگهدارید.

۱۲) هیچ‌گاه برای ثابت کردن قطعه کار از روش‌های غیر استاندارد مثل قرار دادن بین دو پا و یا

گرفتن در دست استفاده ننمائید. چرا که این کار منجر به از دست دادن کنترل می شود. همیشه از گیره و دیگر روش های استاندارد برای قرار دادن قطعه کار در وضعیت ثابت استفاده نمائید. (۱۳) حالت صحیح قرارگیری پاها و حفظ تعادل بدن در حین کار، از خارج شدن کنترل دستگاه جلوگیری می نماید.

(۱۴) از دستگاه به خوبی نگهداری نمائید. همواره ابزار برش را تیز و تمیز نگهدارید تا عملکرد بهتر و ایمن تری حاصل شود. برای روغن کاری و تعویض تیغه و لوازم دیگر طبق دستورالعمل ذکر شده در دفترچه راهنما عمل نمائید. مرتباً کابل دستگاه را بررسی نمائید تا مشکلی نداشته باشد و در صورت آسیب دیدگی فوراً به نزدیک ترین مرکز خدمات پس از فروش **رونیکس سرویس** مراجعه نمائید. (۱۵) توجه داشته باشید در هنگام تعویض متعلقات یا تنظیم ابزارآلات برقی، دو شاخه دستگاه از پریز خارج شده باشد.

(۱۶) توجه داشته باشید قبل از روشن کردن دستگاه از عدم اتصال آچارهای تنظیم کننده به دستگاه اطمینان حاصل نمائید. آچاری که از قسمت گردشی دستگاه جدا نشده باشد ممکن است منجر به صدمات جبران ناپذیری شود.

(۱۷) همیشه قبل از اتصال دو شاخه به پریز از خاموش بودن دستگاه اطمینان حاصل نمائید.

(۱۸) هنگام استفاده از دستگاه در محیط های باز از سیم رابط استاندارد استفاده نمائید.

(۱۹) زمانی که خسته هستید یا تحت تاثیر دارو قرار دارید و به طور کلی زمانی که در سلامتی کامل به سر نمی برید، هرگز از ابزارآلات برقی استفاده ننمائید؛ چرا که لحظه ای درنگ و بی دقتی منجر به صدمات فردی جبران ناپذیری خواهد شد.

(۲۰) در صورت آسیب دیدگی هر کدام از قطعات، قبل از ادامه کار آن را به خوبی بررسی کرده و در صورت نیاز برای تعویض یا تعمیر آن، به مراکز ارائه خدمات پس از فروش **رونیکس سرویس** مراجعه نمایید. همچنین از تنظیمات قطعات متحرک، گیرکردن قطعات، شکستگی قطعات و... اطمینان حاصل نمائید. در صورت خرابی هر کدام از قطعات دستگاه، به نزدیک ترین مرکز خدمات

## دستورالعمل ایمنی فارسی بر ها

(۱) این دستگاه تنها برای برش چوب، فلزات غیر آهنی و پلاستیک طراحی شده است.

### ⚠️ توجه:

تیغ اره TCG ارائه شده بر روی این دستگاه تنها مناسب برش MDF می باشد.

(۲) هرگز از تیغ اره هایی که در این دستورالعمل توصیه نشده اند، استفاده ننمائید.

(۳) از تیغ اره هایی با متریل (HSS (HIGH SPEED STEEL و یا تیغ اره هایی که خراب یا تغییر شکل یافته هستند استفاده ننمائید.

(۴) هرگز از اره ها، بدون گارد محافظ استفاده ننمائید و آن را به خوبی نگهداری نمائید.

- ۵) در صورت آسیب دیدگی میز آن را تعویض نمائید.
- ۶) تنها از تیغ اره هایی که مطابق استاندارد EN847-1 است استفاده نمائید.
- ۷) از ادوات جمع آوری غبار ناشی از برش به قطر داخلی ۳۲ میلی متر در زمان برش استفاده نمائید.
- ۸) از تیغه های متناسب با متریال قطعه ای که می خواهید برش دهید، استفاده نمائید.
- ۹) حداکثر عمق برش را بررسی نمائید.

**⚠ توجه:**

- به همراه ابزار شما کارت گارانتی رونیکس سرویس در سراسر ایران ارائه می گردد.  
توجه داشته باشید که هیچ کدام از اجزای داخلی این ابزار احتیاج به تعمیرات اضافه یا دستکاری جهت بهینه نمودن عملکرد ندارند. بنابراین از هرگونه دستکاری یا ارائه به مراکز تعمیرات غیر مجاز اجتناب نمایید و در صورت بروز هرگونه ایراد، سریعاً با نزدی کترین مرکز سرویس مجاز تماس حاصل نمایید.

**رونیکس<sup>®</sup>**

آخرین ابزاری که می‌خرید!