


رونیکس®

آخرین ابزاری که می خرید!

ژنراتور بنزینی ۲۵۰۰ وات

RH-۴۷۰۴



FREE
DELIVERY

BANK
SPARE PARTS

CALL
CENTER


021 61904

www.ronixtools.com

مشخصات فنی

تک فاز	نوع	
٢٢٠ ولت	ولتاز	ژنراتور
٢٥٠٠ وات	حداکثر توان خروجی ٥٠ هرتز	
٢٢٠٠-٢٠٠٠ وات	نرخ توان خروجی	
LB170F	مدل	
موتور تک سیلندر چهار زمانه هوا خنک	نوع	موتور
٢١٠ سی سی	حجم موتور	
١٠ ساعت	مدت زمان کارکرد	
بنزین بدون سرب	نوع سوخت	
١٥ لیتر	ظرفیت مخزن سوخت	مشخصات
٣٤ کیلوگرم	وزن خالص	

اجزا و قطعات



- ۱- مخزن سوخت
- ۲- درپوش فیلتر هوا
- ۳- سوئیچ موتور
- ۴- گیج روغن
- ۵- هندل
- ۶- پریز
- ۷- ولت متر
- ۸- خروجی DC
- ۹- ارت
- ۱۰- پایه فلزی

پیش گفتار

⚠️ اخطار !

- عدم پیروی از دستورات این دفترچه راهنمای منجر به صدمات جدی و یا مرگ خواهد شد.

⚠️ اخطار !

عدم پیروی از دستورات این دفترچه راهنمای منجر به جراحات جدی، از دست دادن جان و یا صدمه به دستگاه خواهد شد

⚠️ توجه !

- عدم پیروی از دستورات این دفترچه راهنمای منجر به جراحات جدی و یا صدمه به دستگاه خواهد شد.

⚠️ نکته :

اطلاعات کاربردی

- در صورت بروز هرگونه مشکل و یا سوالات احتمالی با شرکت رونیکس تماس حاصل فرمایید.

⚠️ اخطار !

- استفاده از این ژنراتور امن و قابل اطمینان خواهد بود در صورتی که طبق دستورات این دفترچه عمل شود.

- قبل از استفاده از این دستگاه حتماً این دفترچه را به صورت کامل مطالعه و به دستورات آن عمل کنید. در غیر اینصورت احتماً خطرات جانی، جراحات و آسیب به دستگاه وجود خواهد داشت.




دستورالعمل‌های ایمنی

- به تمامی هشدارهای موجود در دفترچه عمل نمایید.

⚠️ اخطار!

- از استفاده ژنراتور در نزدیکی بنزین و یا سوخت‌های قابل اشتعال پرهیز نمایید. این کار سبب آتش‌گرفتن یا انفجار خواهد شد.
- در هنگام روشن بودن موتور هرگز اقدام به ریختن سوخت داخل مخزن نکنید. هرگز در کنار مخزن سوخت اقدام به کشیدن سیگار و یا روشن کردن آتش ننمایید. در هنگام سوخت گیری از ریختن بنزین بر روی دستگاه خودداری نمایید و در صورت رخداد، دستگاه را پاک کرده و اجازه دهید تا کاملاً خشک شده و سپس اقدام به روشن کردن آن نمایید.




⚠️ اخطار!

- از قرار دادن ژنراتور نزدیک به مواد اشتعال زا خودداری نمایید.
- از عدم وجود هرگونه سوخت، کبریت، باروت، لباس‌های روغنی، پوشال، آشغال و هرگونه مواد قابل اشتعال در نزدیکی ژنراتور اطمینان حاصل نمایید.

⚠️ اخطار!

- از استفاده دستگاه داخل اتاق، تونل و یا محیط‌های فاقد تهویه مطبوع پرهیز نمایید.
- همیشه از ژنراتور در محیط‌هایی با تهویه مطبوع مناسب استفاده شود. در غیر اینصورت موتور دستگاه بیش از حد داغ شده و یا گاز مسموم کننده منو اکسید کرbin که گازی بی‌رنگ و بی‌بو و سمی است و زندگی انسان‌ها را با خطر مواجه می‌کند.
- ژنراتور را فقط در محیط‌های سریاز استفاده کرده و از روشن کردن آن کنار در و پنجره‌های باز و ورودی سیستم خای تهویه مطبوع پرهیز نمایید.
- دستگاه ژنراتور را حداقل به اندازه ۱ متر از دیوار بناها و ساختمان‌ها فاصله دهید.



⚠️ اخطار!

- هرگز هنگامی که ژنراتور در حال کار می‌باشد روی آن را نپوشانید.
- ژنراتورها مجهز به سیستم خنک کاری داخلی می‌باشند که پوشاندن روی آن‌ها سبب داغ شدن بیش از حد می‌شود.
- در صورت استفاده از کاور برای محافظت از ژنراتور در شرایط آب هوایی نامناسب، اطمینان حاصل کنید که هنگام روشن کردن ژنراتور حتماً کاور آن را برداشته سپس دستگاه را روشن نمایید.

⚠️ اخطار!

- از ژنراتور در سطوح صاف استفاده نمایید
- نیاز به پایه مخصوص برای کارکرد ژنراتور نمی‌باشد
- استفاده از ژنراتور در سطوح ناهموار سبب ایجاد لرزش می‌شود. لذا نیاز است تا در سطوح صاف از این دستگاه استفاده شود.
- اگر ژنراتور در حین کار حرکت داده شود و یا کج شود، احتمال ریختن سوخت و یا واژگونی آن وجود دارد که سبب ایجاد شرایط خطرناک خواهد شد.
- اگر ژنراتور در سطح شیب دار قرار بگیرد. عملیات روان کاری به درستی انجام نمی‌شود. در چنین شرایطی حتی اگر روغن بالاتر از شاخص گیج باشد باز هم امکان خلل در عملیات روان کاری وجود دارد.

⚠️ اخطار!

- به نحوه عبور سیم‌های خروجی از ژنراتور توجه کامل داشته باشید
- قرار گرفتن سیم در زیر ژنراتور و یا تماس با قسمت‌های دارای لرزش سبب قطع شدن سیم، یا آتش گرفتن، خرابی ژنراتور و یا خطر برق گرفتگی می‌شود.
- کابل‌های فرسوده و آسیب دیده را سریعاً تعویض نمایید

⚠️ اخطار!

- هرگز در شرایط بارانی، محیط‌های مرطوب و یا با دست خیس با ژنراتور کار نکنید.

- در صورت استفاده ژنراتور در شرایط برفی یا بارندگی احتمال برق گرفتگی شدید برای کاربر وجود دارد.

⚠️ اخطار!

- در صورتی که خیس شدن دستگاه، قبل از استفاده آن را کاملا تمیز کرده و خشک نمایید. از ریختن آب بصورت مستقیم بر روی ژنراتور و یا شستن آن با آب جدا خودداری نمایید.

- نیاز است تا قبل از استفاده حتما سیم ارت متصل شود. در غیر اینصورت خطر آفرین و کشنده خواهد بود.

⚠️ اخطار!

- ژنراتور را به برق های تجاری متصل نکنید. اتصال به برق های تجاری منجر به اتصال کوتاه شده ژنراتور شده و سبب برق گرفتگی و همچنین خرابی دستگاه می شود.


⚠️ اخطار!

- حین حمل باتری از کشیدن سیگار خودداری فرماید زیرا باتری گاز هیدروژن قابل اشتعال منتشر می کند که می تواند قابل انفجار باشد اگر در نزدیکی آتش یا جرقه باشد. محیط باید دارای تهویه مطبوع مناسب باشد و دستگاه را به دور از آتش نگهداری کنید.



⚠️ اخطار!

- موتور در حین کار کرد و بلا فاصله بعد از خاموش شدن بسیار داغ می باشد. مواد قابل احتراق را از محدوده استفاده دستگاه دور نگه دارید. مراقب باشید سطوح داغ موتور مخصوصاً قسمت اگزوز را لمس نکنید که منجر به سوختگی می شود.



⚠️ اخطار!

- کودکان و افراد متفرقه باید فاصله ایمن نسبت به محل کار دستگاه داشته باشند.

⚠ اخطار!

- نیاز است تا به نحوه‌ی صحیح استفاده ابزار متصل به ژنراتور کاملاً آگاه باشید. تمامی کاربرها باید دفترچه راهنمای ابزار آلات برقی را مطالعه و پیروی کنند. باید نسبت به نوع کاربرد و محدودیت‌های ابزار آلات شناخت کامل داشته باشید. دفترچه راهنمای راهنمای راهنمای را همواره نزد خود نگه دارید.

⚠ اخطار!

- هنگام استفاده از ابزار در محیط‌های بیرونی از کابل‌های سیار مناسب با آن شرایط استفاده کنید.
- هنگامی که از کابل‌های سیار استفاده نمی‌کنید آن‌ها را در جای خشک با تهویه مناسب انبار کنید.

⚠ اخطار!

- همواره قبیل از تعمیرات، تنظیمات، نصب تجهیزات جانبی و یا زمانی که از دستگاه استفاده نمی‌کنید سوییج قطع کن مدار AC ژنراتور را در حالت خاموش قرار دهید و ابزار آلات برقی متصل را جدا نمایید.


⚠ اخطار!

- قبل از انجام سرویس، عیب یابی و تعمیرات از خاموش بودن موتور ژنراتور اطمینان حاصل فرمایید.
برای سرویس و تعمیر ژنراتور حتماً به خدمات رونیکس سرویس مراجعه فرمایید.

پیش راه اندازی


■ بررسی روغن موتور

قبل از بررسی و شارژ روغن از صاف بودن محل قرارگیری ژنراتور اطمینان حاصل فرمایید.
- گیج روغن را از جای خود خارج کرده و سطح روغن را بررسی نمایید.
- اگر سطح روغن از خط شاخص پایینی کمتر باشد نیاز است تا مخزن با روغن مناسب و استاندارد پر شود تا سطح روغن به خط شاخص بالایی برسد.
- در صورت کثیف بودن روغن آنرا تعویض نمایید.



▪ روغن پیشنهادی

از روغن ماشین ۴ زمانه API service class SE یا گرید بالاتر (SG, SH) یا SJ پیشنهاد می‌شود) استفاده شود. بطور کلی روغن‌های اتومات 10-30w/10-40w 10-40w پیشنهاد می‌شود. در صورت استفاده از روغن‌های معمولی، باید نوع آن با توجه به شرایط آب و هوایی انتخاب شود.




▪ بررسی سوخت موتور

⚠️ اخطار !

- هنگام استعمال دخانیات و یا در نزدیکی آتش از سوخت گیری پرهیز نماییید زیرا سبب حوادث آتش سوزی می‌شود.

⚠️ نکته:

- سوخت استاندارد و مورد تایید برای این موتور بنزین بدون سرب می‌باشد.
- توسط نشانگر میزان سوخت، سطح بنزین را بررسی نمایید.
- اگر سطح بنزین کم بود اقدام به شارژ بنزین نمایید.
- طمئن شوید که فیلتر مخزن سوخت در جای خود قرار گرفته باشد.



⚠️ اخطار !

به منظور جلوگیری از خطر آتش سوزی تمامی اخطارهای ذیل را مطالعه و به آن عمل کنید

- هنگام روشن بودن و یا داغ بودن موتور اقدام به سوخت گیری نکنید
- قبل از سوخت گیری حتماً شیر بنزین را در وضعیت بسته قرار دهید

- از ورود غبار، کثیفی، آب و یا اجسام خارجی به داخل سوخت جلوگیری نمایید.
- در صورت ریختن بنزین بر روی ژنراتور ابتدا آن را کاملاً تمیز کرده سپس اقدام به روشن کردن موتور بکنید.
- شعله های آتش را از دستگاه دور کنید.

■ بررسی اجزا و قطعات

- قبل از روشن شدن موتور موارد ذیل را بررسی نمایید
- عدم نشتی از قسمت شلنگ بنزین
 - عدم شل بودن تمامی پیچ و مهره ها
 - عدم وجود شکستگی و یا آسیب در اجزا و قطعات
 - عدم عبور کابل از زیر ژنراتور


■ بررسی محیطی ژنراتور

⚠️ اخطار !

- به منظور جلوگیری از خطر آتش سوزی تمامی اخطارهای ذیل را مطالعه و به آن عمل کنید
- محیط استفاده از ژنراتور باید عاری از هرگونه مواد اشتعال زا و خطر آفرین باشد.
 - دستگاه ژنراتور را حداقل به اندازه ۱ متر از دیوار بناها و ساختمان ها فاصله دهید.
 - ژنراتور باید در مکان های خشک و با تهویه مناسب استفاده شود.
 - لوله اگزوز باید همیشه تمیز و عاری از هرگونه اجسام خارجی باشد.
 - ژنراتور باید دور از شعله های آتش باشد. از کشیدن سیگار خودداری نمایید.
 - ژنراتور باید در سطوح صاف قرار بگیرد.
 - دهانه ورودی هوای ژنراتور نباید توسط کاغذ و یا اجسام دیگر مسدود شود

ارت ژنراتور

- برای اتصال سیستم ارت، یک سر کابل را به پیچ ارت بر روی پنل و سر دیگر آن را به الکترود ارت داخل زمین و یا یک رسانا که از قبل به زمین ارت شده وصل نمایید.




روش‌های راه اندازی

▪ روشن کردن ژنراتور


!
توجه!

قبل از انجام هرگونه عملیاتی بر روی ژنراتور سطح روغن را چک نمایید. (به قسمت بررسی روغن موتور مراجعه شود)


- سوئیچ موتور را در وضعیت RUN قرار دهید




- اهرم قطع کن مدار AC را رو وضعیت OFF قرار دهید



- شیر بنزین را در وضعیت ON قرار دهید



- در صورت سرد بودن موتور اهرم ساست را در وضعیت close قرار دهید




▪ استارت دستی (هندل)

- به آرامی هندل را به سمت بیرون بکشید تا پیستون به نقطه کمپرس برسد (حرکت نخ هندل زیر دست سفت شود). سپس نخ هندل را به جای اولیه خود برگردانید. در آخر نخ هندل را به سرعت به سمت بیرون بکشید.

- در صورتی که بعد از چند بار هندل زدن موتور روشن نشد، اهرم ساست را در وضعیت OPEN قرار داده و مجدداً مرحله قبل را تکرار نمایید.

- نخ هندل را تا انتهای به سمت بیرون نکشید

- بعد از روشن شدن موتور نخ هندل را به آرامی به جای اولیه خود برگردانید



- قبل از استفاده اجازه دهید تا موتور برای چند دقیقه بدون بار کار کند.

اتصال ابزار آلات برقی

⚠️ اخطار!


- اطمینان حاصل نمایید که سوئیچ ابزار برقی قبل از اتصال به ژنراتور حتماً خاموش باشد.

- از جابجایی ژنراتور در حین روشن بودن پرهیز نمایید.

- در صورتی که ابزار برقی شما دارای سیم ارت باشد باید آن را به ژنراتور وصل نمایید. در غیر این صورت خطر برق گرفتگی وجود دارد.

▪ استفاده از برق AC

- سوئیچ ابزار برقی مورد استفاده را قبل از اتصال به ژنراتور خاموش نمایید.
- دوشاخه را داخل پریز قرار دهید
- اهرم قطع کن مدار AC را در وضعیت ON قرار دهید
- ابزار برقی متصل به ژنراتور را روشن نمایید



▪ خاموش کردن موتور


- سوئیچ موتور را خاموش نمایید
- سوئیچ قطع کن مدار AC را خاموش نمایید.
- ابزار برقی را از ژنراتور جدا نمایید

!
نکته:

اجازه دهید تا موتور به مدت ۳ دقیقه بدون بار روشن باشد تا حرارت موتور کاهش یابد.

▪ استفاده از برق DC (فقط برای شارژ باتری ۱۲ ولت)

کابل مخصوص DC برای شارژ باتری



قطع کن مدار DC


- در صورت خرابی باتری و یا بروز اضافه جریان، قطع کن مدار فعال شده و جریان خروجی را قطع می‌کند
- خرابی و اضافه بار باتری و ژنراتور را بررسی کنید و در صورت رفع مشکل، دکمه قطع مدار را در وضعیت ON قرار دهید

نحوه نصب کابل DC


- انبر قرمز (مثبت) را به پایه + باتری وصل نمایید.
- انبر مشکی (منفی) را به پایه - باتری وصل نمایید.

نحوه شارژ باتری

- موتور را خاموش کنید
- تمامی اتصالات را از باتری جدا نمایید
- دو شاخه کابل مخصوص شارژ را داخل پریز DC دستگاه قرار دهید



- انبر قرمز (مثبت) را به پایه + باتری و انبر مشکی (منفی) را به پایه - باتری وصل نمایید.



- اتصالات پایه باتری را جدا نمایید.

- موتور را روشن نمایید.

- قطع کن مدار DC را در وضعیت ON قرار دهید

- باتری شروع به شارژ شدن خواهد کرد.

! توجه!

- هرگز بصورت همزمان از خروجی برق AC و DC استفاده ننمایید.

- از اتصال صحیح پلاریته کابل به باتری اطمینان حاصل نمایید. (کابل قرمز به مشبّت باتری و کابل مشکی به منفی باتری)

- هنگام شارژ از دریچه‌های تهویه باتری گاز هیدروژن قابل انفجار منتشر می‌شود. ژنراتور و باتری باید از شعله‌های آتش دور باشند

- اسید سولفوریک داخل باتری سبب سوخته چشم و لباس‌ها می‌شود. از تماس با مایع باتری خودداری نمایید. در صورت تماس محل برخورد را با آب فراوان بشویید و به پزشک مراجعه نمایید.

- مدت زمان شارژ بستگی به نوع و مقدار شارژ باتری دارد.

- وزن مخصوص مایع الکترولیت باتری را در حین شارژ هر یک ساعت اندازه‌گیری نمایید.


- مطمئن شوید که قطع کن مدار DC خاموش نباشد

- شارژ باتری زمانی کامل می‌شود که وزن مخصوص مایع باتری بین ۱,۲۶ تا ۱,۲۸ باشد.

خاموش کردن ژنراتور

- وسیله برقی خود را خاموش کرده و کابل آن را از ژنراتور جدا نمایید.


- اهرم قطع کن مدار AC را در وضعیت OFF قرار دهید.



- اجازه دهید ژنراتور ۳ دقیقه در حالت بی‌باری روشن بماند تا خنک شود.


- سوییچ ژنراتور را در وضعیت STOP قرار دهید.

- شیر بنزین را ببندید.



سنسور روغن

- این سنسور کمبود روغن را در کارتر (محفظه روغن) تشخیص داده و اگر سطح روغن کم باشد به صورت اتوماتیک موتور ژنراتور را خاموش می‌کند.
- وقتی که موتور به صورت اتوماتیک خاموش شود، سوییچ قطع کن مدار AC را در وضعیت OFF قرار داده و سطح روغن را چک کنید.
- اگر موتور به روش‌های معمول روشن نشد، سطح روغن را چک نمایید.



راهنمای انتخاب بر اساس توان مصرفی


ژنراتورها با توجه به ظرفیت توان تولیدی خود قادر به راه اندازی دستگاه‌های برقی از یک لامپ کوچک تا چندین وسیله خانگی بزرگ هستند. ژنراتور با توان مورد نیاز شما بر اساس مجموع وات دستگاه‌های مصرفی انتخاب می‌شوند.

برای مثال: برای روشن کردن لامپ ۱۰۰ واتی، آرام پز ۲۰۰ واتی، یخچال ۱۲۰۰ واتی) با توان راه اندازی اولیه ۲۹۰۰ وات و تلویزیون ۷۵۰ واتی نیازمند یک ژنراتور با توانایی تولید ۳۹۵۰ وات می‌باشد. برخی لوازم برقی در لحظه روشن شدن نیاز به مقدار جریان بیشتری وجود دارد. یعنی مقداری جریان مصرفی در لحظه اول بسیار بیشتر از نرخ جریان معمول مصرفی دستگاه می‌باشد. بر روی تمامی وسایل و ابزارآلات برقی یک لیبل مشخصات فنی شامل اطلاعاتی نظیر ولتاژ، فرکانس،

- آمپر و توان مصرفی وجود دارد.
- در بعضی از وسایل برقی مانند لامپ‌های رشته‌ای نرخ جریان مصرفی با با جریان راه اندازی اولیه یکسان می‌باشد.
- در بعضی از وسایل برقی مانند لامپ‌های فلورسنت جریان راه اندازی اولیه ۱,۲ تا ۲ برابر نرخ جریان مصرفی می‌باشد.
- در بعضی از وسایل برقی مانند لامپ‌های مرکوری جریان راه اندازی اولیه ۲ تا ۳ برابر نرخ جریان مصرفی می‌باشد.
- جریان راه اندازی اولیه در موتورها بسیار زیاد بوده و بستگی به نوع موتور و کاربرد آن دارد. نرخ توان مصرفی در حین کار معمولاً بین ۳۰ تا ۵۰ درصد از توان مصرفی راه اندازی می‌باشد
- در اکثر موتورهای الکتریکی جریان اولیه راه اندازی ۱,۲ تا ۳ برابر نرخ جریان مصرفی می‌باشد.
- برای مثال یک ژنراتور ۵۰۰۰ وات مناسب برای موتورهای ۱۸۰۰ تا ۴۰۰۰ وات می‌باشد
- در کمپرسورها و پمپ‌های آب جریان راه اندازی اولیه بین ۳ تا ۵ برابر نرخ جریان مصرفی می‌باشد برای مثال یک ژنراتور ۵۰۰۰ وات مناسب برای کمپرسور و پمپ‌های ۱۰۰۰ تا ۱۷۰۰ وات می‌باشد.

تعمیر و نگهداری

▪ **بررسی روزانه**
قبل از استفاده ژنراتور موارد ذیل را بررسی نمایید:



▪ نگهداری دوره‌ای

- به منظور استفاده ایمن و کارآمد نیاز است تا موارد ذیل به صورت دوره‌ای بررسی شود.
- نیاز است تا تعمیر، نگهداری و تنظیم قطعات و سیستم‌های ذیل انجام شود:
- ۱- کاربراتور و قطعات داخلی
 - ۲- منیفولد سوخت

- ۳- اجزا فیلتر هوا
- ۴- شمع
- ۵- سیستم جرقهزنی
- ۶- منیفولد دود
- ۷- شلنگ، اتصالات و تجهیزات قابل نصب

جدول زمانی ارائه شده در ذیل مربوط به شرایط کاری عادی می‌باشد در صورت استفاده از دستگاه در محیط‌های غبار آلود و یا شرایط کاری پرفسنال نیاز است تا مدت زمان بررسی دوره ای کاهش یابد.

جدول نگهداری دوره‌ای

موارد	هر ۸ ساعت (روزانه)	هر ۵ ساعت (هفتگی)	هر ۲۰۰ ساعت (ماهانه)	هر ۵۰۰ ساعت	هر ۱۰۰۰ ساعت
تمیزکاری و بررسی پیچ و مهره	●				
بررسی و شارژ روغن	●				
تعویض روغن	● (برای اولین بار) ● (هر ۱۰۰ ساعت)	● (برای اولین بار) ● (هر ۱۰۰ ساعت)			
تمیزکاری شمع		●			
تمیزکاری فیلتر		●			
تعویض اجزا فیلتر هوا		●			
تمیزکاری فیلتر سوخت		●			
تنظیم دهانه شمع		●			
تعویض شمع		●			
تمیزکاری سر سیلندر از دوده		●			
بررسی و تمیز لقی سوپاپ		●			
تمیزکاری و تنظیم کاربراتور		●			
بررسی و تعویض ذغال		●			
تعویض لوله و اتصالات سوخت		● (سالانه)			
تعمیر کلی موتور		●			

				•	بررسی پریز برق AC
				•	بررسی پایانه DC
				•	بررسی سوئیچ موتور
•					بررسی روتور
•					بررسی استاتور
•					بررسی پایه موتور

! نکته:

هنگامی که برای اولین بار از ژنراتور استفاده می‌نمایید نیاز است تا بعد از ۲۰ ساعت کارکرد روغن آن را تعویض نمایید و بعد از آن هر ۱۰۰ ساعت باید روغن تعویض شود..

انبارش

در صورتی که بیش از ۶ ماه دستگاه بدون استفاده باشد نیاز است برای انبارش آن موارد ذیل را انجام دهید:

- مخزن سوخت را کاملاً تخلیه کرده و لوله و اتصالات آن را جدا نمایید. وجود سوخت داخل دستگاه سبب ایجاد رسوب در قطعات و اتصالات می‌شود. همچنین روشن شدن موتور را با سختی مواجه می‌کند.
- مخزن کاربراتور را از بنزین خالی نمایید
- روغن موتور را تعویض نمایید
- در صورت شل بودن پیچ و مهره‌ها، آن‌ها را سفت نمایید.
- بدنه ژنراتور را با پارچه روغنی تمیز نمایید و در صورت امکان از اسپری مخصوص نگهداری استفاده کنید. هرگز از آن برای تمیز کاری استفاده نکنید.
- هندل دستگاه را در حالت خاموش بکشید تا حرکت آن زیر دست سفت شود
- ژنراتور را در محیط‌هایی با رطوبت کم و شرایط تهویه مطبوع مناسب نگهداری نمایید.

عیب یابی

در صورتی که بعد از چندین بار تلاش موفق به روشن کردن موتور نشدید و یا دستگاه فاقد برق خروجی بوده به جدول ذیل مراجعه نمایید. اگر باز هم موفق به رفع عیب نشدید نیاز است تا به خدمات رونیکس سرویس مراجعه نمایید.

روشن نشدن موتور

اهرم ساسات را در وضعیت CLOSE قرار دهید	بررسی وضعیت اهرم ساسات
در صورت بسته بودن آن را باز نمایید	بررسی شیر بنزین
در صورت خالی بودن، مخزن را پر نمایید	بررسی مقدار بنزین
در صورت خاموش بودن آن را روشن نمایید	بررسی سوئیچ موتور
دستگاه برقی متصل را خاموش کرده و یا دو شاخه آن را از ژنراتور خارج نمایید	بررسی اتصال ابزار برقی به ژنراتور
در صورت شل بودن درپوش، آن را هل دهید تا در جای خود قرار بگیرد	بررسی درپوش شمع
الکترود شمع را تمیز کرده و یا شمع را تعویض نمایید	بررسی شمع



عدم تولید برق در خروجی

بعد حصول اطمینان از اینکه نرخ توان مصرفی ابزار برقی متصل، با توان تولیدی ژنراتور همخوانی دارد و یا وسیله برقی شما کاملاً سالم و بدون عیب است. قطع کن مدار را در وضعیت ON قرار دهید. و اگر مشکل همچنان وجود داشت با خدمات رونیکس سرویس تماس حاصل نمایید	بررسی وضعیت سوئیچ مدار قطع کن AC
در صورت شل بودن، اتصالات را کاملاً محکم نمایید	بررسی پریز برق AC و ترمیمال خروجی DC
سوئیچ وسیله برقی متصل به ژنراتور را خاموش کرده و سپس دوشاخه آن را از ژنراتور خارج نمایید. بعد از روشن کردن مجدد موتور اقدام به وصل دو شاخه نمایید.	بررسی اتصال وسیله برقی به ژنراتور
بررسی وضعیت ذغالها	توان تولیدی کم

خدمات پس از فروش

!
توجه!

توجه داشته باشید که هیچ کدام از اجزای داخلی این ابزار احتیاج به تعمیرات اضافه یا دستکاری جهت بهینه نمودن عملکرد ندارند. بنابراین از هرگونه دستکاری یا ارائه به مراکز تعمیرات غیر مجاز اجتناب نمایید و در صورت بروز هرگونه ایجاد، سریعاً با نزدیکترین مرکز سرویس مجاز تماس حاصل نمایید تا از خدمات سریع و دقیق رونیکس سرویس استفاده نمایید. برای اطلاع از مراکز سرویس مجاز رونیکس سرویس به وب سایت www.ronixtools.com مراجعه نمائید و یا با تلفن ۰۲-۶۴۹۷-۰۰۰ خدمات حمایتی رونیکس سرویس تماس حاصل نمائید.

رٽنٽس[®]

آخرین ابزاری که می خرید!